

【特徴】 捨て基板部に残銅が存在する状態の欠陥

【特征】 板边存在残余铜的缺陷。

【Characteristics】 Residual copper left on board border area

【原因・判断ポイント・発生工程】 E T 前の捨て基板部に E T レジストになる何らかの粘着性異物が付着したために出来たもの、あるいは輔基板部に露光して出来たもの（露光工程、E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在 ET 前板边附着某种粘性杂物成为 ET 剂所引起的、或者板边曝光引起的（曝光工序、ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】  
Some tacky foreign object attached to a border area before etching acts as an etching resist, or unwanted exposure is made in the photographic process to the border area to cause the defect. (Imaging and etching process)



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×

## 1-7 太り／线粗 / Expanded copper


### 1-7-1 異物起因（太り）／杂物起因（线粗） / Caused by foreign objects(expanded copper)

#### 1-7-1-1 露光被り太り／曝光灰雾的线粗 / Expanded conductor by photographic fogging

【特徴】 単独の部分的な太り。極稀に同一個所太りが複数見られる場合もある

【特征】 単独的局部的线粗。有时也可看到同一个部位的多条线粗，但是，为数很少。

【Characteristics】 Partially expanded isolated conductor. More than one expanded portions at an area are observed very rarely.



【コメント】  
短絡と同居  
顕微鏡倍率 × 40

【注釋】  
与短路并存  
显微镜倍率 × 40

【Comments】  
Coexists with short  
Magnification: ×40