はんだ上がり欠陥

2-1-1-2 AWF 合せズレ/ AWF 对位的偏移 / Phototool misalignment

【特徴】PSRパターンが同一方向に回路導体に被っている状態のズレ

【特征】PSR 图形爬上同一方向线路的偏移。


[Characteristics] Photo solder resist pattern is shifted in the same direction and covers conductors that must be uncovered.

【原因・判断ポイント・発生工程】 P S R パターン 用 A W F の合わせ技能が未熟な為に出来たもの(P S R パターン露光焼付〜現像)

【原因、判断要点、发生工序】因为 PSR 图形的 AWF 对位技能生疏所引起的 (SR 图形曝光~显影)。

[Causes/processes involved/keys to judgment]

The misalignment is a work of an unskilled technician of using a phototool for photo solder resist patterning (Photo solder resist imaging - development)



2-1-1-3 カバーレイ貼りズレ/覆盖膜的压合偏移 / Inaccurate coverlay placement

【特徴】カバーレイが所定の位置からずれている状態の欠陥

【特征】覆盖膜偏离规定位置的偏移。

[Characteristics] Coverlay is displaced from the right position.

【原因・判断ポイント・発生工程】カバーレイ貼り付け作業ミス、または仮貼り後のマテハン中にずれて出来たもの(カバーレイ仮貼り工程、本貼りプレス前マテハン工程)

【原因、判断要点、发生工序】覆盖膜压合作业错误,或者临时固定后在搬运中移位而引起的(覆盖膜压合工序、临时固定后的搬运工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment]

Coverlay is attached to a wrong position by mistake or displaced during material handling after it is temporarily applied. (Coverlay temporary application or during material handling before final cure)

