【特徴】鉄基板の表面に異物形状のSR未着部が残されている欠陥、剥がれ部の鉄板が腐食している(錆びている)場合もある。

【特征】在铁基板表面留下杂物形状的 S R 剥落的缺陷,剥落部位往往被腐蚀(氧化)。


[Characteristics] Solder resist is missing on an iron-base board in the shape of some foreign object. Sometimes the exposed area of the iron board is corroded (rusted).

【原因・判断ポイント・発生工程】SR塗布前に鉄板面に付着した異物が、SR塗布後に剥がれたために出来たもの(SR塗布前工程~SR塗布後工程)

【原因、判断要点、发生工序】在 SR 涂布前,铁基板表面附着的杂物在 SR 涂布后剥落所引起的 (SR 涂布前工序~ S R 涂布后工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment]

A foreign object adhered to the surface of an ironbase board before solder resist coating is peeled off after coating to cause the defect .(Before solder resist coating - after solder resist coating)



2-1-2-8 SR 衝突剥がれ/SR 碰撞的剥落/Peeled off solder resist by impact

【特徴】SR表面に何かが衝突した状態のSR剥がれ

【特征】SR 表面受到某种碰撞而剥落。

[Characteristics] Something hits the solder resist surface and peels off the resist.

【原因・判断ポイント・発生工程】 S R 塗布乾燥後のハンドリング作業時に、不注意に何かにぶつけ、 S R が剥がれたもの (S R 塗布乾燥後工程)

【原因、判断要点、发生工序】涂布 SR 后的搬运作业时,不小心碰撞某种物体而引起 SR 剥落 (SR 烘干后工序).

[Causes/processes involved/keys to judgment]

Something hits the solder resist surface by careless handling and peels off the resist after solder resist application. (After solder resist coating and curing process)

