



1-8-4-9 ET ノズル詰り短絡／ ET 喷嘴堵塞的短路 / Short by clogged etching nozzle

【特徴】製品の一部分が製造ラインの流れ方向に沿って短絡している状態の欠陥

【特征】板件的局部沿着生产线的流动方向有短路的缺陷。

【Characteristics】Shorts in a particular area of a product along the direction of the movement of the manufacturing line

【原因・判断ポイント・発生工程】ET装置のETノズルが詰まった為、その部分のET液の噴射量が少なくなり、ET能力が阻害され出来たもの（ET工程）

【原因、判断要点、发生工序】因为ET装置的ET喷嘴堵塞，该部位的ET液□射量减少，影响ET能力所引起的（ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】One or more of the nozzle hole of an etching machine are clogged. The spray etchant from the clogged nozzle is reduced leading to insufficient etching at this area. (Etching process)

