はんだ上がり欠陥

7-4-13 乾燥機ヤニ付着/附着松香/ Dirty board by pitch from cure oven

【特徴】 基板表面に油状のものが付着している状態 の欠陥


【特征】板面附着油性物的缺陷。

[Characteristics] An oily material is attached to the surface of a board.

【原因・判断ポイント・発生工程】乾燥炉内に堆積 したヤニが、板面に滴下付着したもの(SR乾燥工 程、シンボルマーク乾燥工程等)

【原因、判断要点、发生工序】堆积在烘干炉内的松香滴落并附着在板面所引起的(SR烘干工序、字符烘干工序等)。

[Causes/processes involved/keys to judgment] Pitch accumulated in a dryer comes off onto the surface of a board. (Solder resist curing and symbol mark printing process)



7-4-14 導電ペースト露出/导电膏的露出/ Exposed conductive paste

【特徴】 導電ペーストジャンパ用オーバコートに傷があり、 導電ペーストが露出している状態の欠陥

【特征】导电膏跨线的表面涂层有伤痕,导电膏露出的缺陷。

[Characteristics] A scratch exists in overcoat on a conductive paste jumper and conductive paste is exposed.

【原因・判断ポイント・発生工程】取扱い不良などにより、オーバコート部に傷を付け出来たもの(導電ペーストジャンパ印刷後)

【原因、判断要点、发生工序】因为操作不当等,划 伤表面涂层而发生的(导电膏印刷后)。

[Causes/processes involved/keys to judgment] Overcoat is scratched by improper handling. (After conductive paste jumper printing)

