機械加工欠陥

**[Characteristics]** There are bubbles under an FPC stiffener board and look whitish.

【原因・判断ポイント・発生工程】補強板貼り付け 時抱き込んだ気泡が、その後の圧着プレスで脱気さ れずに残って出来たもの(補強板仮貼り工程、本貼 りプレス工程)

【原因、判断要点、发生工序】贴增强板时吸附的气泡, 在压合工序没有赶走而残留下来所引起的(贴增强板 工序,压合工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment] Bubbles are entrapped in laminating a stiffener board and the subsequent press process fails to clean out them. (Stiffener tacking and pressing process)



「コメント」 FPC 顕微鏡倍率× 「注释」 FPC 显微镜倍率× [Coments]

FPC Magnification: ×

\*

[コメント] FPC 顕微鏡倍率×

I注釋I FPC 显微镜倍率 ×

[Coments]
FPC
Magnification: ×

## 7-4-31 FPC 皺/FPC 起皱/Wrinkled FPC

【特徴】FPCの一部や全体に波状の変形が見られる欠陥

【特征】FPC 的局部或者整体有波纹的变形的缺陷


**[Characteristics]** A wavy deformation is seen in a part of or all of the FRC.

【原因・判断ポイント・発生工程】製造工程中に不均一な外力や熱ストレスが加わって出来たもの(FPC製造工程)

【原因、判断要点、发生工序】在制造过程,受不均匀的外力或者热应力的影响所引起的(FPC制造工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment] The defect is caused by an uneven external force


The defect is caused by an uneven external force or heat stress imposed during manufacturing (FPC manufacturing process)



「コメント」 FPC 顕微鏡倍率×

『注释』 FPC 显微镜倍率×

[Coments] FPC Magnification: ×



「コメント】 FPC 顕微鏡倍率×

<sup>[注释]</sup> FPC 显微镜倍率 ×

[Coments]

FPC Magnification: ×



【コメント】 FPC 顕微鏡倍率×

I注释I FPC 显微镜倍率 ×

[Coments]
FPC
Magnification: ×

【コメント】 顕微鏡倍率×

I注释I 显微镜倍率×

[Coments]
Magnification: ×

