

【コメント】
断面
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
截面
显微镜倍率 ×

【Comments】
Microsection
Magnification: ×

【コメント】
断面
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
截面
显微镜倍率 ×

【Comments】
Microsection
Magnification: ×

10-1-9 自挿痕／自动插入时的压痕 / Dent by automatic insertion

【特徴】 スルーホールランドに打痕が残っている状態の欠陥


【特征】 焊环有压痕的缺陷。

【Characteristics】 The land of a PTH is dented.

【起因・判断ポイント・発生工程】 スルーホールに電子部品リード線が自動挿入される際、何らかの起因でランドに衝突して出来たもの "

【原因、判断要点、发生工序】 在通孔自动插入元件引脚时，某种原因使焊环受冲击所引起的。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 The lead wire hits the land for some reason at automatic insertion of a component lead into a through-hole, causing the defect.



【コメント】
外觀
顕微鏡倍率 × 75

【注釋】
外观
显微镜倍率 × 75

【Comments】
Appearance
Magnification: ×75

【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×